

**Poprawki:**

- Poprawka wykrywania karty wejść / wyjść AL0804
- Dodane brakujące biblioteki vcredist\_2010